PWL4202C-01 (08-4202C01-PWY)

OVP/OCP protection section

Standby power section

cost dowm edition
2007/09/28